






Aufsteckfräsdorne HSK-E40 - 63

arbors HSK-E40 - 63 for shell cutter
 mandrin HSK-E40 - 63 pour fraises à creuse




Lieferumfang: HSK-Aufnahme mit Anzugsschraube und Mitnehmersteinen
 delivery: with drive keys and retaining screw
 entendue de livraison: avec vis de blocage des fraises et entraineur



| Bestell-Nr. order number No. | HSK | d1 | d2 | l1 | A |  |  |  |  |
|------------------------------------|-----|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|
| 901 - E4016 | E40 | 16 | 35 | 15 | 35 | x | 959-16 | 957-M8 | G6,3/8.000 |
| 901 - E5016 | E50 | 16 | 35 | 20 | 46 | x | 959-16 | 957-M8 | |
| 901 - E5022 | | 22 | 40 | 22 | 48 | x | 959-22 | 957-M10 | |
| 901 - E502250 | | 22 | 40 | 22 | 76 | x | 959-22 | 957-M10 | |
| 901 - E5022100 | | 22 | 40 | 22 | 126 | x | 959-22 | 957-M10 | |
| 901 - E5022150 | | 22 | 40 | 22 | 176 | x | 959-22 | 957-M10 | |
| 901 - E6316 | | E63 | 16 | 35 | 20 | 46 | x | 959-16 | |
| 901 - E631625 | 16 | | 35 | 25 | 51 | x | 959-16 | 957-M8 | |
| 901 - E632250 | 22 | | 40 | 50 | 76 | x | 959-22 | 957-M10 | |
| 901 - E632275 | 22 | | 40 | 75 | 101 | x | 959-22 | 957-M10 | |
| 901 - E6322100 | 22 | | 40 | 100 | 126 | x | 959-22 | 957-M10 | |
| 901 - E632725 | 27 | | 48 | 25 | 61 | x | 959-27 | 957-M12 | |






Kombi - Aufsteckfräserdorne HSK-E50

combi-arbors with tenon and parallel key drive, HSK-E50
 mandrin combi pour fraises à entraînement par clavette ou tenon, HSK-E50



Lieferumfang: HSK-Aufnahme mit Anzugsschraube und Mitnehmersteinen
 delivery: with drive keys and retaining screw
 entendue de livraison: avec vis de blocage des fraises et entraineur



| Bestell-Nr. order number No. | d1 | d2 | I1 | I2 | A |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|--|---|
| 902 - E5016 | 16 | 32 | 17 | 27 | 50 | 955-16 | 956-16 | 957-16 | 958-16 | G6,3/8.000 |
| 902 - E5022 | 22 | 40 | 19 | 31 | 50 | 955-22 | 956-22 | 957-22 | 958-22 | |
| 902 - E5027 | 27 | 48 | 21 | 33 | 65 | 955-27 | 956-27 | 957-27 | 958-27 | |